

Verbindungstechnik




Spanplatten-Halbrundkopfschrauben (Pan Head) mit TORX-Antrieb **fischer**

Typ Stahl verzinkt weiß	D	L	Typ Stahl verzinkt weiß	D	L																																																																																				
Dk=6; TORX-Größe=TX10 (ISZ 10)																																																																																									
SPAN 3x12 HR TX	3	12	SPAN 4,5x16 HR TX	4,5	16																																																																																				
SPAN 3x16 HR TX	3	16	SPAN 4,5x20 HR TX	4,5	20																																																																																				
SPAN 3x20 HR TX	3	20	SPAN 4,5x25 HR TX	4,5	25																																																																																				
SPAN 3x25 HR TX	3	25	SPAN 4,5x30 HR TX	4,5	30																																																																																				
SPAN 3x30 HR TX	3	30	SPAN 4,5x35 HR TX	4,5	35																																																																																				
Dk=7; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)																																																																																									
SPAN 3,5x12 HR TX	3,5	12	SPAN 4,5x40 HR TX	4,5	40																																																																																				
SPAN 3,5x16 HR TX	3,5	16	SPAN 4,5x50 HR TX	4,5	50																																																																																				
SPAN 3,5x20 HR TX	3,5	20	Dk=9; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)																																																																																						
SPAN 3,5x25 HR TX	3,5	25	SPAN 3,5x30 HR TX	3,5	30	SPAN 5x16 HR TX	5	16	SPAN 3,5x35 HR TX	3,5	35	SPAN 5x20 HR TX	5	20	Dk=8; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)						SPAN 4x16 HR TX	4	16	SPAN 5x25 HR TX	5	25	SPAN 4x20 HR TX	4	20	SPAN 5x30 HR TX	5	30	SPAN 4x25 HR TX	4	25	SPAN 5x40 HR TX	5	40	SPAN 4x30 HR TX	4	30	SPAN 5x50 HR TX	5	50	SPAN 4x35 HR TX	4	35	SPAN 5x60 HR TX	5	60	SPAN 4x40 HR TX	4	40	SPAN 5x70 HR TX	5	70	SPAN 4x50 HR TX	4	50	Dk=10; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)						Dk=12; TORX-Größe=TX30 (ISZ 30)						SPAN 6x40 HR TX	6	40	SPAN 6x40 HR TX	6	40	SPAN 6x50 HR TX	6	50	SPAN 6x50 HR TX	6	50	SPAN 6x60 HR TX	6	60	SPAN 6x60 HR TX	6	60
SPAN 3,5x30 HR TX	3,5	30	SPAN 5x16 HR TX	5	16																																																																																				
SPAN 3,5x35 HR TX	3,5	35	SPAN 5x20 HR TX	5	20																																																																																				
Dk=8; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)																																																																																									
SPAN 4x16 HR TX	4	16	SPAN 5x25 HR TX	5	25																																																																																				
SPAN 4x20 HR TX	4	20	SPAN 5x30 HR TX	5	30																																																																																				
SPAN 4x25 HR TX	4	25	SPAN 5x40 HR TX	5	40																																																																																				
SPAN 4x30 HR TX	4	30	SPAN 5x50 HR TX	5	50																																																																																				
SPAN 4x35 HR TX	4	35	SPAN 5x60 HR TX	5	60																																																																																				
SPAN 4x40 HR TX	4	40	SPAN 5x70 HR TX	5	70																																																																																				
SPAN 4x50 HR TX	4	50	Dk=10; TORX-Größe=TX20 (ISZ 20)																																																																																						
Dk=12; TORX-Größe=TX30 (ISZ 30)																																																																																									
SPAN 6x40 HR TX	6	40	SPAN 6x40 HR TX	6	40																																																																																				
SPAN 6x50 HR TX	6	50	SPAN 6x50 HR TX	6	50																																																																																				
SPAN 6x60 HR TX	6	60	SPAN 6x60 HR TX	6	60																																																																																				

Bohrschauben mit Sechskantkopf


DIN 7504 K / ISO 15480



Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L	Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L																																																																																	
K(max)=3,45; S=5,5																																																																																						
7504K-3,5x9,5	3,5	9,5	7504K-4,8x19	4,8	19																																																																																	
7504K-3,5x13	3,5	13	7504K-4,8x25	4,8	25																																																																																	
7504K-3,5x16	3,5	16	7504K-4,8x32	4,8	32																																																																																	
7504K-3,5x19	3,5	19	7504K-4,8x38	4,8	38																																																																																	
7504K-3,5x25	3,5	25	7504K-4,8x45	4,8	45																																																																																	
K(max)=3,45; S=5,5																																																																																						
7504K-3,9x13	3,9	13	7504K-4,8x50	4,8	50																																																																																	
7504K-3,9x16	3,9	16	K(max)=5,45; S=8																																																																																			
7504K-3,9x19	3,9	19	7504K-3,9x25	3,9	25	7504K-5,5x19	5,5	19	K(max)=4,25; S=7			7504K-5,5x25	5,5	25	7504K-4,2x13	4,2	13	7504K-5,5x32	5,5	32	7504K-4,2x16	4,2	16	7504K-5,5x38	5,5	38	7504K-4,2x19	4,2	19	7504K-5,5x45	5,5	45	7504K-4,2x25	4,2	25	7504K-5,5x50	5,5	50	7504K-4,2x32	4,2	32	K(max)=6,45; S=10						K(max)=4,45; S=8						7504K-4,8x13	4,8	13	7504K-6,3x19	6,3	19	7504K-4,8x16	4,8	16	7504K-6,3x25	6,3	25	K(max)=4,45; S=10			7504K-6,3x32	6,3	32	7504K-6,3x38	6,3	38	7504K-6,3x45	6,3	45	7504K-6,3x50	6,3	50	K(max)=10,8; S=10					
7504K-3,9x25	3,9	25	7504K-5,5x19	5,5	19																																																																																	
K(max)=4,25; S=7			7504K-5,5x25	5,5	25																																																																																	
7504K-4,2x13	4,2	13	7504K-5,5x32	5,5	32																																																																																	
7504K-4,2x16	4,2	16	7504K-5,5x38	5,5	38																																																																																	
7504K-4,2x19	4,2	19	7504K-5,5x45	5,5	45																																																																																	
7504K-4,2x25	4,2	25	7504K-5,5x50	5,5	50																																																																																	
7504K-4,2x32	4,2	32	K(max)=6,45; S=10																																																																																			
K(max)=4,45; S=8																																																																																						
7504K-4,8x13	4,8	13	7504K-6,3x19	6,3	19																																																																																	
7504K-4,8x16	4,8	16	7504K-6,3x25	6,3	25																																																																																	
K(max)=4,45; S=10			7504K-6,3x32	6,3	32																																																																																	
7504K-6,3x38	6,3	38	7504K-6,3x45	6,3	45																																																																																	
7504K-6,3x50	6,3	50	K(max)=10,8; S=10																																																																																			

Bohrschauben mit Linsenkopf

DIN 7504 M / ISO 15481



Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L	Typ Stahl gehärtet & verzinkt	D	L			
Dk=5,6; K(max)=2,2; Kreuzschlitz=PH1								
7504M-2,9x9,5	2,9	9,5	7504M-4,2x25	4,2	25			
7504M-2,9x13	2,9	13	7504M-4,2x32	4,2	32			
7504M-2,9x16	2,9	16	7504M-4,2x38	4,2	38			
Dk=6,9; K(max)=2,6; Kreuzschlitz=PH2								
7504M-3,5x9,5	3,5	9,5	7504M-4,8x13	4,8	13			
7504M-3,5x13	3,5	13	7504M-4,8x16	4,8	16			
7504M-3,5x16	3,5	16	7504M-4,8x19	4,8	19			
7504M-3,5x19	3,5	19	7504M-4,8x22	4,8	22			
7504M-3,5x25	3,5	25	7504M-4,8x25	4,8	25			
Dk=7,5; K(max)=2,8; Kreuzschlitz=PH2								
7504M-3,9x13	3,9	13	7504M-4,8x32	4,8	32			
7504M-3,9x16	3,9	16	7504M-4,8x38	4,8	38			
7504M-3,9x19	3,9	19	7504M-4,8x45	4,8	45			
7504M-3,9x22	3,9	22	7504M-4,8x50	4,8	50			
7504M-3,9x25	3,9	25	Dk=10,8; K(max)=3,95; Kreuzschlitz=PH3					
Dk=8,2; K(max)=3,05; Kreuzschlitz=PH2								
7504M-4,2x13	4,2	13	7504M-5,5x19	5,5	19			
7504M-4,2x16	4,2	16	7504M-5,5x25	5,5	25			
7504M-4,2x19	4,2	19	7504M-5,5x32	5,5	32			
7504M-4,2x22	4,2	22	7504M-5,5x38	5,5	38			
Dk=praktische Sortimente Schrauben, Muttern, Scheiben, Fittings, O-Ringsortimente, ab Seite 1078								
7504M-4,2x13	4,2	13	7504M-5,5x45	5,5	45			
7504M-4,2x16	4,2	16	7504M-5,5x50	5,5	50			
7504M-4,2x19	4,2	19	Kostenlose Lieferung					
7504M-4,2x22	4,2	22	Kostenlose Lieferung					

